

集集國小危險路口因應措施

危險路段(口)或待改善地方--學校外民生路與中山街T字路口

待改善原因—行人穿越路口無號誌燈

策進作為(建議改善方式)—重新啟用號誌燈，閃爍紅黃燈警示。



改善前-號誌桿無通電



改善後-台電施工通電啟用號誌燈，閃爍紅黃燈警示，提醒用路人經過該路口須減速。