



山姆通運股份有限公司 18741408
旅行社有限公司 55975336
55143南投縣名間鄉中山村頂廊巷4-30號
電話：049-2732550、0912-203825 傳真：049-2734670

行車執照

牌照號碼	993-YY 營業遊覽大客車-甲		
車主	山姆通運股份有限公司		
地址	南投縣名間鄉中山村頂廊巷4之30號		
廠牌	國瑞	出廠年月	2015.01
型式	TH-V5N1		
排氣量	7684 立方公分	燃料種類	柴油
車身式樣及附加配備	廂式 出租遊覽車		
引擎號碼	J08E VDI6522		
車身號碼	RN8JSVU-10530		
載運人數	座 45 人, 立 人	駕駛室座位	0 人
載重	3.300 噸	總重量	16.000 噸
總聯結重量	噸 編管動員: 有		
服務公司或承租人			

993-YY 06投14580571480531655			
地址變更			
原發照日期	104.03.26	換補照日期	107.03.13
有效日期	110.03.26		
顏色	粉紅 黃 綠 藍		
貨廂內框			
指定檢驗日期	檢驗合格日期	經辦機關	
108.03.26			

駕駛執照

中華民國			
交通部製發汽車駕駛執照			
執照號碼	M121000734 性別 男		
姓名	鍾進發		
出生日期	054.01.31	職業大客車	類別 A
住址	南投縣名間鄉新街村新大巷5號		
有效期限	111.01.31	證號	6510503011436
發照日期	108.05.08	證號	108.01.31

強制險保卡

保險證號碼: 051718KCY0003103			
被保險人(車主)	山姆通運股份有限公司		
保險期間	自民國 107 年 03 月 25 日中午12時起 至民國 108 年 03 月 25 日中午12時止 (12個月)		
被保險汽車	車輛種類(使用性質)	原發照年份	牌 照 號 碼
	營業大客車	民國 104 年	993-YY
	廠牌型式	排氣量(立方公分)	引擎/車身號碼
	國瑞	7684	J08EVD16522
051718KCY0003103			
華南產物保險股份有限公司 107.02.22			

★駕駛員基本資料★

車牌號碼:	993-YY
姓 名:	鍾進發
行動電話:	0921-001869
備 註:	

乘客險卡

SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD.	
汽車客運業乘客責任保險投保證明	
保單號碼: 57-07000268-1	
引擎號碼: J08EVD16522	
牌照號碼: 993-YY 承載人數: 45 人	
使用性質: 遊覽車客運	
被保險人: 山姆通運股份有限公司	
保險金額: 每人200萬	
保險期間: 自民國107年02月01日中午12時起 至民國108年02月01日中午12時止	
14KB010255	

學校辦理校外教學活動租（使）用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表

編號	檢查項目		檢查紀錄	備考		
1	行車執照	牌照號碼	993-YY	1至10項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。		
2		車號	993-YY			
3		出廠年月日	2015年1月			
4		最近檢驗時間	107年3月13日			
5	車輛保險資料	投保公司	富邦產物保險		以下各欄由檢查人填寫	
6		投保項目及金額	乘客責任險/200萬			
7		保險期限至	108年3月25日			
8		保險證號	051718KCY0003103			
9	駕駛執照	駕照號碼	M121000734			具安全門者免設安全窗
10		姓名	鍾進發			
11	駕駛精神狀態	有無酒味	☒ 無 ☐ 有	以目視判別		
12		精神	☒ 正常 ☐ 不佳			
13	安全門窗是否正常開啟		☒ 合格 ☐ 不合格	可請駕駛或隨車服務人員解說		
14	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☒ 合格 ☐ 不合格			
15		車窗擊破裝置至少兩具	☒ 合格 ☐ 不合格			
16	逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式	☒ 有 ☐ 無			
17		是否有安全編組	☒ 有 ☐ 無			
18		有無實施逃生演練	☒ 有 ☐ 無			
19	滅火器使用期限是否符合規定		☒ 合格 ☐ 不合格			
20	前大燈		☒ 正常 ☐ 損壞			
21	尾燈		☒ 正常 ☐ 損壞			
22	剎車燈		☒ 正常 ☐ 損壞			
23	轉向指示燈(方向燈)		☒ 正常 ☐ 損壞			
24	雨刷		☒ 正常 ☐ 損壞			
25	喇叭		☒ 正常 ☐ 損壞			
26	輪胎外觀		☒ 正常 ☐ 不良			
27	有無易燃物品		☒ 無 ☐ 有			

檢查合格交予總領隊後，方可出發（本表留存學校一年）

檢查人簽名：黃雅蘭

時間：107年11月16日 7時20分

隨車領隊簽名：黃雅蘭

時間：107年11月16日 7時25分



山姆通運股份有限公司 18741408
旅行社有限公司 55975336
 55143南投縣名間鄉中山村頂廊巷4-30號
 電話：049-2732550、0912-203825 傳真：049-2734670

行車執照

牌照號碼	KAA-5710 營業遊覽大客車-甲		
車主	山姆通運股份有限公司		
地址	南投縣名間鄉中山村頂廊巷4之30號		
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月	2017.09
型式	K19-4AFS44J		
排氣量	12742 立方公分	燃料種類	柴油
車身式樣及附加配備	廂式 視野輔助 出租遊覽車		
引擎號碼	7010648		
車身號碼	YS2K4X20001903698		
載運人數	座 44 人, 立 人	駕駛室座位	人
載重	2.500 噸	總重量	17.000 噸
總聯結重量	噸 編管動員: 有		
服務公司或承租人			

KAA-5710 09投14050526305231676		
地址變更	本車符合106.12.31前之安全基準, 107.1.1起有實施新安	
原發照日期	107.01.11	換補照日期
有效日期	110.01.11	
顏色	粉紅黃綠	
貨廂內框		
指定檢驗日期	檢驗合格日期	經辦機關
108.01.11		

105.10.2,000,000

強制險卡

保險保險號碼: 051718KCY0000609			
被保險人(車主)	山姆通運股份有限公司		
保險期間	自民國 107 年 01 月 10 日中午12時起 至民國 108 年 01 月 10 日中午12時止 (12 個月)		
車輛種類(使用性質)	原始發照年份	牌照號碼	係數
營業大客車	民國 107	KAA-5710	4
廠牌型式	排氣量(C.C.)	引擎/車身號碼	
Scania	12740	7010648	
051718KCY0000609 富邦產物保險股份有限公司 總經理 陳伯耀 中華民國 107 年 01 月 09 日 此卡係由該公司電腦系統自動生成, 恕不另發給執照。			

乘客險卡

華南產物保險股份有限公司 SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD. 汽車客運業乘客責任保險投保證明	
保單號碼: 57-07000204-1	
引擎號碼: 7010648	
牌照號碼: KAA-5710 承載人數: 44 人	
使用性質: 遊覽車客運	
被保險人: 山姆通運股份有限公司	
保險金額: 每人200萬	
保險期間: 自民國07 年02 月01 日中午12時起 至民國08 年02 月01 日中午12時止	

★駕駛員基本資料★

車牌	KAA-5710
姓名	吳府全
電話	0919-565911
備註	

司機駕照

中華民國 交通部製發汽車駕駛執照	
駕照號碼	M121065682 性別 男
姓名	吳府全
出生日期	058.11.07 職業聯結車 特種 A
住址	南投縣名間鄉濁水村員集路46巷4號
有效期限	110.11.07 至 117.11.07
簽發日期	091.12.27 簽發機關 6510410130938

學校辦理校外教學活動租（使）用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表

編號	檢查項目		檢查紀錄	備考	
1	行車執照	牌照號碼	KAA-5710	1至10項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。	
2		車號	KAA-5710		
3		出廠年月日	2017年09月		
4		最近檢驗時間	107年01月11日		
5	車輛保險資料	投保公司	富邦產物保險		
6		投保項目及金額	乘客責任險/200萬		
7		保險期限至	108年01月10日		
8		保險證號	051718KCY0000609		
9	駕駛執照	駕照號碼	M121065682		
10		姓名	吳府全		
11	駕駛精神狀態	有無酒味	☒ 無 ☐ 有	以下各欄由檢查人填寫	
12		精神	☒ 正常 ☐ 不佳	以目視判別	
13	安全門窗是否正常開啟		☒ 合格 ☐ 不合格	具安全門者免設安全窗	
14	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☒ 合格 ☐ 不合格		
15		車窗擊破裝置至少兩具	☒ 合格 ☐ 不合格		
16	逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式	☒ 有 ☐ 無	可請駕駛或隨車服務人員解說	
17		是否有安全編組	☒ 有 ☐ 無		
18		有無實施逃生演練	☒ 有 ☐ 無		
19	滅火器使用期限是否符合規定		☒ 合格 ☐ 不合格		
20	前大燈		☒ 正常 ☐ 損壞		
21	尾燈		☒ 正常 ☐ 損壞		
22	剎車燈		☒ 正常 ☐ 損壞		
23	轉向指示燈(方向燈)		☒ 正常 ☐ 損壞		
24	雨刷		☒ 正常 ☐ 損壞		
25	喇叭		☒ 正常 ☐ 損壞		
26	輪胎外觀		☒ 正常 ☐ 不良		
27	有無易燃物品		☒ 無 ☐ 有		

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

檢查人簽名：黃雅蘭

時間：107年11月16日 7時30分

隨車領隊簽名：黃雅蘭

時間：107年11月16日 7時40分



山姆通運股份有限公司 18741408
旅行社有限公司 55975336
 55143南投縣名間鄉中山村頂廊巷4-30號
 電話：049-2732550、0912-203825 傳真：049-2734670

行車執照

牌照號碼	KAA-5705 營業遊覽大客車-甲		
車主	山姆通運股份有限公司		
地址	南投縣名間鄉中山村頂廊巷4之30號		
廠牌	斯堪尼亞	出廠年月	2017.05
型式	K19-4AFS44J		
排氣量	12742 立方公分	燃料種類	柴油
車身式樣及附加配備	廂式 出租遊覽車		
引擎號碼	6996674		
車身號碼	YS2K4X20001902802		
載運人數	座 44 人, 立 人	駕駛室座位	人
載重	2.500 噸	總重量	17.000 噸
總裝結重量	噸	編管動員: 有	
服務公司或承租人			

KAA-5705 09投18220571542231700			
地址變更			
原發照日期	106.08.23	換補照日期	106.08.23
有效日期	109.08.23		
顏色	粉紅黃綠		
貨廂內徑			
指定檢驗日期	檢驗合格日期	經辦機關	
107.08.23	107.8.26		
108.08.23			

105.10.2,000,000

強制險卡

保險號碼: 051718KCY0012167			
被保險人(車主)	山姆通運股份有限公司		
保險期間	自民國 107 年 08 月 22 日中午12時起 至民國 108 年 08 月 22 日中午12時止 12 個月		
車輛種類(使用性質)	原裝牌照號碼	牌照號碼	保費等項(本期)
營業大客車	民國 106	KAA-5705	
廠牌型式	引擎/車身號碼		
Scania 12742	6996674		3
051718KCY0012167			

乘客險卡

華南產物保險股份有限公司 SOUTH CHINA INSURANCE CO., LTD. 汽車客運業乘客責任保險投保證明	
保單號碼: 57-07000278-1	
引擎號碼: 6996674	
牌照號碼: KAA-5705 承載人數: 44 人	
使用性質: 遊覽車客運	
被保險人: 山姆通運股份有限公司	
保險金額: 每人200萬	
保險期間: 自民國107年02月01日中午12時起 至民國108年02月01日中午12時止	
14KB010265	

★駕駛員基本資料★

車牌號碼:	KAA-5705
姓名:	游錦棠
行動電話:	0932-572859
備註:	

司機駕照

中國		交通部製發		駕駛執照	
駕照號碼	N121127366	性別	男		
姓名	游錦棠				
出生日期	062.11.17	職業聯結車	特種條件	A	
住址	金門縣金城鎮賢庵里賢聚11號				
有效日期	110.11.17	審驗編號	6410410221233		
發照日期	084.03.06	審驗日期	107.11.17		

學校辦理校外教學活動租（使）用交通工具出發前檢查及逃生演練紀錄表

編號	檢查項目		檢查紀錄	備考
1	行車執照	牌照號碼	KAA-5705	1至10項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。
2		車號	KAA-5705	
3		出廠年月日	2017年5月	
4		最近檢驗時間	106年8月23日	
5	車輛保險資料	投保公司	富邦產物保險	
6		投保項目及金額	乘客責任險/200萬	
7		保險期限至	107年8月22日	
8		保險證號	G50117KCG9020684	
9	駕駛執照	駕照號碼	N121127366	
10		姓名	游錦棠	
11	駕駛精神狀態	有無酒味	☒ 無 ☐ 有	以下各欄由檢查人填寫
12		精神	☒ 正常 ☐ 不佳	以目視判別
13	安全門窗是否正常開啟		☒ 合格 ☐ 不合格	具安全門者免設安全窗
14	安全窗	車身兩側至少各五面安全窗	☒ 合格 ☐ 不合格	
15		車窗擊破裝置至少兩具	☒ 合格 ☐ 不合格	
16	逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式	☒ 有 ☐ 無	可請駕駛或隨車服務人員解說
17		是否有安全編組	☒ 有 ☐ 無	
18		有無實施逃生演練	☒ 有 ☐ 無	
19	滅火器使用期限是否符合規定		☒ 合格 ☐ 不合格	
20	前大燈		☒ 正常 ☐ 損壞	
21	尾燈		☒ 正常 ☐ 損壞	
22	剎車燈		☒ 正常 ☐ 損壞	
23	轉向指示燈(方向燈)		☒ 正常 ☐ 損壞	
24	雨刷		☒ 正常 ☐ 損壞	
25	喇叭		☒ 正常 ☐ 損壞	
26	輪胎外觀		☒ 正常 ☐ 不良	
27	有無易燃物品		☒ 無 ☐ 有	

檢查合格交予總領隊後，方可出發。(本表留存學校一年)

檢查人簽名：黃雅蘭

時間：107年11月16日7時35分

隨車領隊簽名：黃雅蘭

時間：107年11月16日7時40分